






MILO G2 XXL I & II

hidealite



E-nr	Snro	EI.nr	GTIN	Name	LED Color	Total Effect
7706909	4528963	3102092	7392971157139	Milo G2 XXL I Black	3000K, 4000K	12W-26W
7706910	4528964	3102093	7392971157146	Milo G2 XXL I Black DALI*	3000K, 4000K	18W
7706911	4528965	3102094	7392971157153	Milo G2 XXL II Black	3000K, 4000K	12W-41W
7706912	4528966	3102095	7392971157160	Milo G2 XXL II Black DALI*	3000K, 4000K	38W



SAFETY INSTRUCTIONS

en Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance.

sv Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen skall installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.

fi Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa.

no Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. Armaturen skal installeres av en godkjent installatør og i henhold til gjeldende lover og regler. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold.


da Læs denne vejledning omhyggeligt, før installationen udføres og gem den til fremtidig brug. Armaturet skal installeres af en autoriseret installatør i henhold til gældende love og regler. Sørg strømmen er afbrudt før installation og vedligeholdelse.

de Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Dieses Leuchtmittel muss durch einen lizenzierten Elektriker im Einklang mit den örtlichen Vorschriften installiert werden. Stellen Sie vor Installations- oder Wartungsarbeiten sicher, dass keine Spannung mehr anliegt.



pl Przed przystąpieniem do instalacji należy się uważnie zapoznać z instrukcją i zachować ją na przyszłość. Oprawę oświetleniową powinien zainstalować uprawniony elektryk zgodnie z miejscowymi przepisami. Przed instalacją lub konserwacją wyłączyć zasilanie.

fr Lisez attentivement ces consignes avant de commencer l'installation. Pensez également à vous y reporter ultérieurement. Le luminaire doit être installé par un électricien agréé, conformément à la réglementation locale. Veillez à couper le courant avant l'installation et toute opération de maintenance.



Recycle the product, for more information see Disassembly instructions at www.hidealite.se



Installation




Replacement of light source and driver





Factory setting: 3000K W					Milo G2 XXL I				
1	2	3	4		mA	Watt	3000K	4000K	
					300mA	12W	1260lm	1340lm	
					350mA	14W	1450lm	1560lm	
					400mA	16W	1668lm	1790lm	
					450mA	18W	1850lm	2000lm	
					500mA	20W	2010lm	2180lm	
					550mA	22W	2180lm	2380lm	
					600mA	24W	2380lm	2600lm	
					650mA	26W	2580lm	2820lm	



Factory setting: 3000K W					Milo G2 XXL II				
1	2	3	4		mA	Watt	3000K	4000K	
					300mA	12W	1310lm	1380lm	
					350mA	14W	1510lm	1600lm	
					400mA	16W	1750lm	1850lm	
					450mA	18W	1960lm	2080lm	
					500mA	19W	2140lm	2270lm	
					550mA	21W	2340lm	2500lm	
					600mA	23W	2590lm	2740lm	
					650mA	25W	2760lm	2980lm	
					700mA	27W	2970lm	3170lm	
					750mA	29W	3140lm	3380lm	
					800mA	31W	3370lm	3620lm	
					850mA	33W	3550lm	3820lm	
					900mA	35W	3720lm	3980lm	
					950mA	36W	3880lm	4190lm	
					1000mA	39W	4120lm	4430lm	
					1050mA	41W	4260lm	4610lm	

